



Zadbany Benzyna (nr of47//

34 900

PLN

Dane kontaktowe



www:
autosalongolebiowski.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Park Assistant - asystent parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Opony wielosezonowe
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa...
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Hak
- Wycieraczki

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Marka | Opel |
| Model | Mokka |
| Typ nadwozia | SUV |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Importowany | Tak |
| Rok produkcji | 2014 |
| Przebieg | 169231 |
| Kolor | Niebieski |
| VAT marża | Tak |
| Finansowanie | Tak |
| Pojemność skokowa | 1364 |
| Moc | 140 |
| Skrzynia | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Data pierwszej rejestracji | 2014-06-24 |
| Numer rejestracyjny pojazdu | TKI125S |
| Zarejestrowany w | Polska |
| Pierwszy właściciel | Tak |
| Bezwypadkowy | Tak |
| Serwisowany w ASO | Tak |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |

